



## LAKE DUSJKABINETT 70X90 HØYRE

Art nr: 66022

Leveres med 3-funksjons dusjsett. Magnetfunksjon ved lukking. Fjærbelastede hjul med kulelager. Tilpasset til blandebatteri cc 150 og 160 mm for kabingjennomføring ½. Blander kan monteres på høyre eller venstre side på 80x80 og 90x90, mens 70x90 alltid har blanderen på 70 cm siden. 5 mm sikkerhetsglass. Aluminiumsprofil. Kar av glassfiberarmert akryl. Bakvegger av glass med diskret struktur, skjuler bakenforliggende rør.

### Inkluderte artikler

2430	1 x lake kar 70x90c høyre
2432	1 x lake bakvegger 70x90c
2433	1 x lake dør 70x90c

## Detaljert informasjon

### Artikkelkoder

NOBB	53441012
RSK	7365753
EAN	7340032403169

### Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428, EN14527
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010491

### Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2040
Høyde min. (mm):	2025
Høyde maks. (mm)	2045
Bredde (mm)	700
Dybde (mm)	900
Tykkelse glass (mm)	5
Nettvekt (kg)	90,9
Venstre-/høyreutforming	Høyre

### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	PU-forsterket akryl, Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Klart glass
Farge	Aluminium

### Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	1,970
Emballasjens høyde (m)	0,900
Emballasjens lengde (m)	0,920
Bruttovekt (kg)	96,900

## Vedlikeholdsråd

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.